

ALUTEAK

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI




- Graffiti
- Light scratch
- Heavy scratch



ALUTEAK

Care & Maintenance

A) Graffiti



Rimozione di disegni e colori applicati anche con "permanent marker"



rimuovere i graffiti con diluenti applicandoli sulla superficie con panno morbido o panno carta




utilizzare crema lucidante da applicare a mano con panno morbido o panno carta ripetendo piu' volte l' operazione se necessario fino a ripristinare la superficie lucida



lavare la superficie trattata con acqua e detersivo o shampoo

Protezione del prodotto Aluteak




per ulteriore protezione applicare e strofinare con panno, panno carta o cotone passato a mano una cera protettiva anti UV effetto lucidante (anche emulsionata con acqua).
Asciugare con panno morbido o panno carta.

ALUTEAK

Care & Maintenance

B) Light scratch - Incisioni superficiali della finitura lucida



B.1 Rimozione delle incisioni



Pulizia della superficie con acqua e detersivo/shampoo. Asciugare completamente con panno morbido o panno carta . Carteggiare con passaggi in sequenza di varie tipologie di carte abrasive a secco (vedi scheda allegata) ed eventualmente ad acqua fino alla scomparsa delle incisioni della vernice lucida. Pulire e controllare l'area carteggiata con un panno carta dopo ogni passata abrasiva.



Nel caso di incisioni della vernice trasparente profonde si consiglia di applicare un leggero strato riempitivo di vernice bicomponente



Quindi riprendere la carteggiatura sino alla levigatura della superficie trattata.


B.2 Levigatura/lucidatura con tampone di gomma

	<p>1-posizionare tampone con gomma spugna (rosa) sulla macchina lucidatrice</p> <p>2-applicare una quantità necessaria sufficiente a coprire la superficie da lucidare di prodotto <u>Pasta Abrasiva- grana grossa</u> distribuendolo uniformemente</p>
	<p>3-avviare la macchina e lucidare l'area precedentemente carteggiata eccedendo di 5 cm. circa. Applicare con pressione moderata e costante, mantenendo il tampone parallelo alla superficie. Assicurarsi di lucidare l'intera area con movimenti orizzontali e verticali.</p> <p>4-Rimuovere la <u>Pasta Abrasiva</u> in eccesso con panno morbido o panno carta.</p>

B.3 Lucidatura

	<p>1-posizionare tampone con lana morbida sulla macchina lucidatrice</p> <p>2-applicare uniformemente sulla superficie una sufficiente quantità di <u>Polish - crema lucidante</u></p>
	<p>3-avviare la macchina e procedere alla lavorazione dell'area già trattata precedentemente coprendo l'intera superficie con movimenti orizzontali e verticali</p> <p>4-ripetere l'operazione se necessario.</p> <p>5-pulire la superficie con panno morbido o panno carta</p>
	<p>Protezione del prodotto Aluteak Per una ulteriore protezione applicare con panno passato a mano una <u>cera protettiva anti UV</u> effetto lucidante (anche emulsionata con acqua). Asciugare con panno morbido o panno carta.</p>

C) Heavy scratch – incisioni profonde con rimozione del decoro



-pulizia della superficie con acqua e detersivo/shampoo. Asciugare completamente anche nelle incisioni profonde con panno o panno carta

-pulire la parte da ripristinare con diluente acetone; lasciate asciugare completamente.




-riempire il fondo (solamente il fondo) della incisione con vernice bicomponente Acrilica in tono colore RAL 8003; lasciate catalizzare ed indurire completamente la vernice colorata.




-riempire il solco dell' incisione completamente con vernice bicomponente trasparente kristall Acrilica lasciandone in sovrapposizione sulla superficie e bordi

-lasciare catalizzare ed indurire completamente tutta la vernice in sito fino a quando non rileva più' alcuna impronta/pressione della mano.



-iniziare a carteggiare con passaggi longitudinali alla incisione con carta abrasiva P240/320 fino a spianare e livellare quasi completamente l'eccedenza di vernice
-abrasivare con carte abrasive P500-P800/1000-P1500 fino a completamente spianare e livellare uniformemente la superficie
-se la superficie si presenta ancora troppo ruvida ripetere il passaggio della carta abrasiva P1500 fino ad ottenere una superficie opaca ma liscia.

Riprendere il lavoro di finitura e lucidatura iniziando la procedura come ai punti sopradescritti B.2 e B.3



*Il prodotto **ALUTEAK** così' trattato come nelle situazioni sopradescritte si mantiene e protegge ulteriormente applicando una cera protettiva anti UV effetto lucidante con un panno, panno carta o cotone passato a mano aciugando e strofinando la superficie.*

ATTENZIONE: tutti i prodotti utilizzati nella manutenzione e riparazione del prodotto Aluteak devono essere esenti da silicone e/o in genere prodotti conteneti acetati.

ALUTEAK

CARE & MAINTENANCE

WARNING: tutti i prodotti "Care & Maintenance" NON devono contenere silicone e/o acetati

Specifiche dei prodotti da utilizzare per la riparazione e manutenzione

A) Graffiti

- utilizzare strofinacci di cotone o microfibra o panno carta in rotoli a strappo;
- rimuovere i graffiti utilizzando : alcool 90%, acetone;
- rifinitura (se necessaria) con crema polish lucidante a mano con caratteristiche come segue;
Base: emulsione O/W - Densita' media: 0,94 g/cm +/- 0,02 - superficie asciutta e pulita

*-Lavare con detersivo/shampoo diluito in acqua combinato con Cera anti **UV** senza silicone utilizzando panno microfibra o pelle scamosciata sintetica*

B) Light scratch (b.1 – b.2 – b.3)

- utilizzare strofinacci di tessuto ... etc. come sopra specificati
- carteggiatura della superficie a mano e/o con piccolo tampone;
carta abrasiva grana: P320 – P500 – P800 – P1000 – P1500; in rapporto alla profondita' incisione usare la carta abrasiva piu' mordente se profonda o solo le carte piu' fini per eliminarla;
- con incisione profonda della vernice lucida trasparente applicare leggero strato riempitivo di vernice trasparente lucida bicomponente con specifiche come segue;
Base: Resina Acrilica – Catalizzatore rapp. ½ - Viscosita' CF4 18" a 20° C – manipolabilita' 4 ore
procedere con la carteggiatura e applicazioni pasta abrasiva e polish.
- applicazione Pasta Abrasiva con specifiche come segue;
Base: emulsione acquosa W/O - Densita' media: 1,37 – 1,39 g/cm - Applicazione a macchina (*)
- applicazione Polish Abrasivo con specifiche come segue;
Base: emulsione O/W - Densita' media: 0,90 g/cm Tipo:crema - Applicazione a macchina (*)
- applicazione Polish Lucidante con specifiche come segue;
Base: emulsione O/W - Densita' media: 0,94 g/cm +/- 0,02 - Applicazione a macchina (*)

C) Heavy scratch (c – b.2 – b.3)

in rapporto alla profondita' del graffio o incisione profonda

- applicare strato riempitivo del fondo dell'incisione di vernice bicomponente colore RAL 8003 con specifiche come segue;
Base: Resina Acrilica – Catalizzatore rapp. ½ - Colore RAL 8003 – Viscosita' CF4 18" a 20° C – sovrapposizione di uguale tipo prodotto: 30 minuti
- applicazione finitura con strato riempitivo di vernice trasparente lucida bicomponente con specifiche come segue;
Base: Resina Acrilica – Catalizzatore rapp. ½ - Viscosita' CF4 18" a 20° - manipolabilita' 4 ore
- Finitura: riprendere il trattamento come ai punti **b.1 – b.2 – b.3**

Tamponi per macchina lucidatrice (*)

- tampone di spugna (foam) gomma sintetica: media densita' - velocita' 900/1200 rpm
- tampone con cuffia in lana (merinos) velocita' 900/1000 rpm

Manutenzione Ordinaria

- detergente shampoo base neutro diluito in acqua da passare ogni settimana
- Liquid Paste Wax – cera liquida **anti UV** da passare una volta al mese
- Liquid Wax – cera in pasta liquefatta realizzata con cera di carnauba che rinnova la superficie, da applicare ogni 2 settimane emulsionata ad acqua

Tutti i sopraelencati prodotti sono a disposizione e, in seguito a Vs. richiesta forniti in formato "Kit di Manutenzione".